

穴あけパンチ (2穴パンチ) の使用中止のお願い

コクヨが生産しておりました穴あけパンチ(2穴パンチ)におきまして、ハンドル部分のバネの破片が飛び出したことで、お客様が負傷された事故が発生いたしました。対象の製品におきましては、ハンドル部分のバネが破損した場合にバネ破片が飛び出す可能性がございます。お客様のお手元に対象製品がございましたら、**ただちにご使用を中止いただく**とともに、穴あけパンチ お問い合わせ窓口(フリーダイヤル 0120-151168)までご連絡をくださいますようお願い申し上げます。詳細につきましては、下記をご覧ください。お客様には大変ご迷惑をお掛けいたしますことを重ねて深くお詫び申し上げます。何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。



対象製品と対応方法



KOKUYO

| 品番 | 製造期間 | 対象ロット番号 | 対応方法 |
|------------------------------|----------------------|---|---------------------------|
| PN-82 で始まる品番 PN-83 で始まる品番 | 2003年11月～ 2009年9月 | ロット番号(8桁)の最初の3桁が 301～909 で始まるもの | 製品の回収および 交換品をお届けいたします。 |

【ご注意】●過去に弊社から送付した「交換品」においても、上記のロット番号は回収対象です。●ロット番号が3桁(数字2桁+アルファベット1文字)のものは対象外です。



KOKUYO

| 品番 | 製造期間 | 対象ロット番号 | 対応方法 |
|------------------------------|----------------------|---|--|
| PN-92 で始まる品番 PN-93 で始まる品番 | 2001年12月～ 2009年9月 | ロット番号(8桁)の最初の3桁が 112～909 で始まるもの | 製品の回収および修理(安全パーツの取り付け)を してお届けいたします。 |

【ご注意】●弊社から送付した「安全パーツ」を取り付けていただいたものも回収対象です。●ロット番号が3桁(数字2桁+アルファベット1文字)のものは対象外です。●ロット番号(8桁)の最初の3桁が112～310で、末尾の3桁が492のものは対象外です。



MAX

コクヨが製造したMAX(マックス)ブランドの下記穴あけパンチも対象です。あわせてよろしくお願いたします。


| 品番 | 製造期間 | 対象ロット番号 | 対応方法 |
|----------------|-----------------------|---|--|
| DP-23 DP-45 | 2003年10月～ 2009年10月 | ロット番号(5桁)の最初の3桁が 310～910 で始まるもの | 製品の回収および修理(安全パーツの取り付け)を してお届けいたします。 |

【ご注意】●マックスから送付した「安全パーツ」を取り付けていただいたものも回収対象です。●ロット番号が6桁のものは対象外です。

対象製品のご確認方法

【メーカー名・品番】


商品底面をご確認ください。



メーカー名
品番

【ロット番号】

ダスターカバーを開けてロット番号をご確認ください。



ダスターカバー

〈コクヨ〉ロット番号(8桁)の最初の3桁をご確認ください。

*** ** *

〈マックス〉ロット番号(5桁)の最初の3桁をご確認ください。

*** ** *

※品番およびロット番号が判別できない場合は、下記フリーダイヤルまでご連絡をお願いします。

本件に関するお問い合わせ先

穴あけパンチ お問い合わせ窓口

受付時間:月曜日～金曜日(祝祭日除く)9時～18時



0120-151168

フリーダイヤル

※本件の詳しい説明: コクヨホームページURL

<http://kokuyo.jp/sagasupunch>

マックスホームページURL

<http://www.max-ltd.co.jp/>

コクヨS&T株式会社

〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号

2015-091

2015年4月